

**TERMOMEDIENOS APDAILOS GAMINIŲ RŪŠIŲ APRAŠYMAS****A RŪŠIES APRAŠYMAS**

Mediena: pušis, eglė

Taikymas: terasai, lauko apkalimui

Drėgmė: 6% ±2% mūsų sandėlyje

Rūšiavimas: vertinama šerdies pusė į viršų ir kraštai (pušis), vertinama viena pusė ir kraštai (eglė)

Galimi matmenų nuokrypiai:

Pločio ± 0.5 mm

Storio ± 0.5 mm

Ilgio – 10 mm, +30 mm

Galima deformacija:

15 mm / 2 m (išsilenkimas)

7 mm / 2 m (susisukimas)

Pavieniai defektai vertinami atsižvelgiant į prekės visumą. Lentoje neleidžiamos pilnai iškritusios arba supuvusios šakos, bet gali pasitaikyti įskilusių, gali būti įskilę ir lentų galai. Leidžiama natūrali spalvų variacija, didelis gyvų šakų skaičius, matoma medžio šerdies linija. Leidžiami keli defektai, jei lentos visuma išlieka priimtina. Po sumontavimo matomos išdrožų dalys turi būti nepažeistos (pasislepiančioje išdrožos dalyje nuskilimas toleruojamas). Lentų paviršius turi būti tolygus, gražios išvaizdos. Lenta laikoma netinkama, jei bendras jos vaizdas gerokai skiriasi nuo rūšies aprašymo. Paprastai 8 cm lentos gale nerūšiuojami (tai negalioja lentoms su išdrožomis galuose).

**A RŪŠIES LENTŲ GEROJOJE PUSĖJE GALI PASITAIKYTI:****MAŽA IŠKRITUSI ŠAKELĖ (NE KIAURAI)****SAKŲ KIŠENĖLĖS**UAB „Brolis Timber“  
Registracijos adresas:  
Santariškių g. 41-17,  
Vilnius LT-08440**Vilniuje**Aukštaičių g. 10  
LT-11341  
+370 640 17 000**Kaune**Nemajūnų g. 25A  
LT-52449  
+370 640 58 000**Klaipėdoje**Danės g. 21-26  
LT-92111  
+370 699 98 419



ŠAKOSE PO VIENĄ ĮSKILIMĄ ARBA ĮTRŪKIMĄ



MAŽA IŠKRITUSI ŠAKELĖ ANT KRAŠTO



DEFEKTAI, KURIE PASISLEPIA SUMONTAVUS LENTAS



NEDIDELI PAVIRŠINIAI IŠTRUPĖJIMAI

UAB „Brolis Timber“  
Registracijos adresas:  
Santariškių g. 41-17,  
Vilnius LT-08440

### Vilniuje

Aukštaičių g. 10  
LT-11341  
+370 640 17 000

### Kaune

Nemajūnų g. 25A  
LT-52449  
+370 640 58 000

### Klaipėdoje

Danės g. 21-26  
LT-92111  
+370 699 98 419



NEDIDELI PAVIRŠINIAI ĮSKILIMAI



MAŽA PAJUODUSI ŠAKELĖ ANT KRAŠTO

## B RŪŠIES APRAŠYMAS

Mediena: pušis, eglė

Taikymas: terasai, lauko apkalimui

Drėgmė: 6% ± 2% mūsų sandėlyje

Rūšiavimas: vertinama šerdies pusė į viršų ir kraštai (pušis), vertinama viena pusė ir kraštai (eglė)

Galimi matmenų nuokrypiai:

Pločio ± 0.5 mm

Storio ± 0.5 mm

Ilgio – 10 mm, +30 mm

Deformacija:

15 mm / 2 m (išsilenkimas)

7 mm / 2 m (sususukimas)

Apskritai B rūšies dailylenčių visuma atrodo gerai, tačiau atskiros lentos neatitinka A rūšių keliamų reikalavimų. Lentose pasitaiko vienas ar keli didesni defektai. B rūšyje neleidžiamos sulūžusios ar per visą ilgį suskilusios lentos. Išpjovus defektus šių rūšių galima paversti A rūšimi.

**B RŪŠIES LENTŲ GEROJOJE PUSĖJE GALI PASITAIKYTI:****STIPRŪS ĮSKILIMAI****DALINAI PAŽEISTA BRIAUNA**

**AB RŪŠIES** lentos yra išobliuotos iš AB žaliavos ir nerūšiuotos. Šioje kategorijoje pasitaiko iki 30% B rūšies lentų.

**C RŪŠIAI** priskiriamos B rūšies parametru neatitinkančios lentos, t. y. didesni skilimai, labai daug iškritusių šakų ar kitų didesnių defektų.

**Visų rūšių pristatyme gali būti iki 3% brokuotų gaminių.**

**Visos pastabos apie kokybę turi būti pateiktos per 14 dienų nuo pristatymo datos.**

Jei turite papildomų klausimų ar neaiškumų, kreipkitės į mūsų darbuotojus, kurių kontaktus rasite tinklapyje [www.brolistimber.eu](http://www.brolistimber.eu)